


国家建筑工程质量监督检验中心检验报告
TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2006-186R

共 4 页 第 3 页(Page 3 of 4)

试件热侧表面结露 (或结霜) 状况



试件热侧表面有少量结露